

2010 - 2013

OIKEA TAKAOVI

MERCEDES-BENZ E 220 CDI BE W212

3/2010

3 v 2 kk

117 000 km

kuva 5/2013

paint bubbling  
3 years 2 months

Maailma tarvitsee esikuvia.

The best or nothing.

PREMIUM

SIVULLA SEURATAAN MERCEDES-BENZ E 220 CDI BE AUT W212 HISTORIAA

Auto tilattu 11/2009

Auto luovutettu 3/2010

Auto yksityiskäytössä

Sivun taustakuva 5/2013

[auto.kuplii@outlook.com](mailto:auto.kuplii@outlook.com)

## HUONOA ONNEA AUTOJEN KANSSA

### FORD ORION

Uuden auton luovutushuollossa oli jäänyt kuljetustuet.

### HONDA CIVIC

Ensimmäisiä Englannissa tehtyjä, osoittautui oikein vikapommiksi. Täynnä vikoja, joista osaa ei pystytty edes korjaamaan. Honda vaihtoi tilalle Japanissa tehdyn Civicin ja ongelmat loppuivat siihen.

### VOLKSWAGEN GOLF

Uuden auton luovutushuollossa oli dieselautoon tankattu bensiiniä. Auto kulki n. 10 km.

### RENKAAT

Eräessä edellä mainituista autoista renkaiden lamellit menivät tukkeeseen. Ratikkakiskourakoitsija teki pikitöitä väärään aikaan ja eristämättömällä katuosuudella. Urakoitsijan firman piikkiin uudet renkaat

### MERCEDES-BENZ W212

## MAALIPINNAN KUPLIMINEN

Maalipinnan kuplimista esiintyi kaikissa ovissa ja molemmissa takalokasuojissa.

## TAKUU

Tehdastakuuna auton kyljet käsiteltiin eri asteisilla hionnoilla, maalauksilla ja lakkauksilla, riippuen kuplien sijainnista. Tehtaan takuukorjauksessa ei sijaisautoa. Pienien vastoinkäymisten korjauksessa oli maahantuojan sijaisauto käytössä pariin otteeseen. Palvelu ollut asiallista ja ystävällistä.

The best or nothing.

## SINKITYS

Sinkitys?

## KUPLIMISEN JATKUMINEN

Mitään takeita ei ole, etteikö kupliminen jatku. Ainoastaan toivotaan, ettei uusia kuplia ilmesty.

## MERCEDES JA AUTON IKÄ

Auto vasta kolmevuotias ja kahden ikävuoden loppupuolelle alkanut maalipinnat kuplimaan. Auton etupenkki repeillyt saman ikäisenä.

## AUTOLLE TEHTYJÄ KORJAUKSIA

Korkeapainepumppu vaihdettu ja moottoriohjausyksikön ohjelmisto päivitetty. (takuu)

Suuttimet vaihdettu vastaamaan nykysarjatuotannon tasoa. (takuu)

Ajovaloautomatiikan kamera vaihdettu. (takuu)

Penkin repeillyt verhoilu korjattu. (takuu)

## PIENTÄ ODOTTAMATONTA TOIMINTAA


Keskuslukitus auennut muutaman kerran itsestään eri nopeuksilla (0 km/h, 80 km/h, 90 km/h, 10 km/h), eri paikoissa ja eri kelloaikoina.

## MUUTA


Tuulilasi vaihdettu, nastoista tai kivistä säröille. Lumilapiolla muoviseen takapuskuriin jäljet, kuplimisen takuukorjauksissa korjattu. Muovisen etusäleikön vaihto. Varis pyrki auton sisälle.

OIKEA ETUOVI

MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013



MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013



OIKEA TAKALOKASUOJA

OIKEA TAKAOVI LISÄÄ KUPLIA

MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013





OIKEA TAKAOVI



MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013






VASEN ETUOVI

MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013

VASEN TAKALOKASUOJA

MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013



VASEN TAKAOVI

MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013



MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013




# LINTUJEN KOHDE W212




ANGRY BIRDS ISKENEET

LINNUT OVAT OSOITTANEET  
POIKKEUKSELLISTA MIELENKIINTOA  
MERSUA KOHTAAN.



MB E W212 3/2010  
117 000 km  
5/2013



MB E W212  
117 000 km  
5/2013

