

1.

Yhteenveto esteettömyys kierrokselta

Alko

- ovi on hankala: ovi ei jää auki, ramppi oli hyvä sisällä sopii ja palvelee

LähiTapiola

- ovi on hankala: ovi ei jää auki, sisällä sopii ja palvelee

Keilahalli

- ovi on hankala: ovi ei jää auki muutos työ tulossa
- wc oli hyvä

Apteekki

- ovi korjataan remontin yhteydessä, sopii käytävillä pyörätuolilla, suurenuslasi pitää lisätä ja onko induktio silmukka kuulovammaisille?

Peltohoivi

- inva-wc puuttui
- hotellin puolelta puuttui inva-huone
- pyörätuolilla pääsee sisälle taka ovesta

Laulumaan edessä on inva-paikka mutta kasvihuone sen päällä, luiska on oven ulkopuolella, ei sisäpuolella

K-kauppa

- luiska on hyvä
- ovet aukee sähköisesti
- käytävät väljät, päästeen kassalla voi taivuttaa
- suurenuslaseja on hyllyjen välissä
- rollaattori parkki: rollaattori pitää nostaa kivien yli
- hedelmien punnituspaikalla tulisi olla suurenuslasi
- hintalapuissa voisi kokeilla muuta kun vihreätä väriä, pohjana (värisokeat)
- asiakasvessa puuttui kokonaan

OMNI Oy tilistoimisto

- ulko-ovi vaikea (ovi ei jää auki)

Kampaamo Cutrina

- ulko-ovi vaikea (ovi ei jää auki)

Autokoulu, IPOwood, Fysioterapia Valtter Peltola

- ulko-ovi vaikea, ovi ei jää auki ei ilman avustajaa pääse

parturi-kampaamo Tuuli, Kiurun Kuva, Singi, kukkakauppa Kauhanen, kirjakauppa

- ovi on hyvä, jää auki
- liikehuoneistoissa on ahtaat tilat, mutta palvelee

Kenkäkauppa

- ovi on vaikea, ei pysynyt auki pieni luiska puuttuu toisen oven edestä

Fysioaskel

- pääsee hyvin sisään

Posti

- mainostaulu luiskan edessä
- ovi on hankala, ei jää auki eikä pääse ilman avustajaa

S- Market

- sisääntulo hyvä
- matalampi pöytä punnituspaikalle
- leveät käytävät
- pakasteallas: osa tavaroista liian korkealla, hälytyslaite joku
- millä kutsutaan myyjä paikalle
- asiakasvessa on hyvä
- opastekyltit hyvät, näkyvät hyvin
- pyörätuoli löytyy ovelta

Kaupungintalo

- inva-vessassa säilytetään siivousvälineitä

Liikennevalojen äänimerkit saisivat olla äänekkäämmät.

